Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 52143

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

OT Padre: 00052143
Originador: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

OT fecha creacion: 02/06/2016
OT fecha/hora impresion: 02/06/2016 8:26:07

Detalles del Equipo

Equipo:	GS130 DLW400 DENYO	Descripcion:	Gen-Set
Serie:	5691912	Frente de Trabajo:	206 Other location
Horometro:	1,426.00	Fecha/Hr. Requerida:	00
Tipo de OT:	Corrective Order	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: fallo
Sistema:

Grupo:
Tecnico: 16672 LUIS GUARDADO

Teller:
Capataz: PEDRO VALENZUELA LOPEZ

Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

REVICIO DE AIRE ACONDICIONADO/ KL:66197

ASIGNADO: JUAN SALAZAR / 31/3/2016

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable: Generador Arranca y se para en determinado dapso de horas.

Trabajo Realizado: Se rebiso el generador, se le hizo Cambio de mangueras de entrada, Cambio de filtro de linea y drenado de combustible del lado del motor.

Observaciones: Cambiar mangueras de salida y tanque de combustible.

HOROMETRO: 5058 horas Prox. mant. 5346 horas

INICIO (fecha/hora) | FINAL (fecha/hora)

FIRMA

NOMBRE

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR

Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 52144

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

OT Padre: 00052144
Originador: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

OT fecha creacion: 02/06/2016
OT fecha/hora impresion: 02/06/2016 8:26:04

Detalles del Equipo

Equipo:	GS076 T15 SDMO	Descripcion:	Gen-Set
Serie:	XXXXX	Frente de Trabajo:	206 Other location
Horometro:		Fecha/Hr. Requerida:	00
Tipo de OT:	Corrective Order	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: fallo
Sistema:

Grupo:
Tecnico: 16672 LUIS GUARDADO

Teller:
Capataz: PEDRO VALENZUELA LOPEZ

Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

REVICIO DE AIRE ACONDICIONADO/ KL:66197

ASIGNADO: JUAN SALAZAR / 31/3/2016

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable: El generador no da Star.

Trabajo Realizado: Se realiza revicion general del equipo
Cambio de relé 12V 30/40 Amp.

Observaciones: Cambiar la bateria. la que esta puesta esta dañada.
Cambiar manguera de entrada y salida de combustible

HOROMETRO: 1424 horas Prok. mant. 1917 horas

INICIO (fecha/hora) | FINAL (fecha/hora)

FIRMA

NOMBRE

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR

Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 52089

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

OT Padre: 00052089
Originador: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

OT fecha creacion: 01/06/2016
OT fecha/hora impresion: 01/06/2016 16:59:46

Detalles del Equipo

Equipo:	GS066 GP700S/V-A USP&E	Descripcion:	Gen-Set
Serie:	160013	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	7,378.90	Fecha/Hr. Requerida:	00
Tipo de OT:	Corrective Order	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: mantenimiento 300 horas
Sistema:

Grupo:
Tecnico: 14130 ALFREDO RUILOBA

Teller:
Capataz: PEDRO VALENZUELA LOPEZ

Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

REVICIO DE AIRE ACONDICIONADO/ KL:66197

ASIGNADO: JUAN SALAZAR / 31/3/2016

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

- Mantenimiento 300 hrs -

Trabajo Realizado:

- Cambio de filtros y aceite de Motor -
- Limpieza del equipo.
- Revisión nivel: coolant, aceite, diesel, bateria, Correas -
- Insp General O.K

Observaciones:

- F. Aceite -
- F. Diesel -
- F. Sep Agua.
- F. Aire.
- Aceite: 15w-40, 12 Gls

HOROMETRO : 11,879 hrs

INICIO (fecha/hora)		FINAL (fecha/hora)	

FIRMA	A. Ruiloba C	
NOMBRE	Alfredo E. Ruiloba C.	
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

J. C. Pinto

Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 51809

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

OT Padre: 00051809
Originador: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

OT fecha creacion: 31/05/2016
OT fecha/hora impresion: 31/05/2016 9:57:02

Detalles del Equipo

Equipo:	GS014 GEP 200-4 OLYMPIAN	Descripcion:	Gen-Set
Serie:	LNY00271	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	6,520.40	Fecha/Hr. Requerida:	00
Tipo de OT:	Corrective Order	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: mantenimiento limp. radiador
Sistema:

Grupo:
Tecnico: 14130 ALFREDO RUILOBA

Teller:
Capataz: PEDRO VALENZUELA LOPEZ

Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

REVICIO DE AIRE ACONDICIONADO/ KL:66197

ASIGNADO: JUAN SALAZAR / 31/3/2016

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

- Mantenimiento 300 hrs -

Trabajo Realizado:

- Cambio de filtros y aceite Motor -
- Limpieza del equipo y radiador -
- Revision nivel: diesel, aceite, coolant, correas, bateria -
- Insp General. O.K.

Observaciones:

- F. Aceite:
- F. Diesel:
- F. Sep Agua:
- F. Aire:
- Aceite 15W-40. 5 Gls

HOROMETRO : 5,379 Hrs

INICIO (fecha/hora)		FINAL (fecha/hora)	

FIRMA	Raul, Alcides, Pinto Ruiloba.	
NOMBRE	Alfredo E, Ruiloba C.	
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 51847

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

OT Padre: 00051847
Originador: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

OT fecha creacion: 31/05/2016
OT fecha/hora impresion: 31/05/2016 15:48:50

Detalles del Equipo

Equipo:	GS017 J60U-NEXYS SDMO	Descripcion:	Gen-Set
Serie:	J60U12008812	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	10,994.00	Fecha/Hr. Requerida:	00
Tipo de OT:	Corrective Order	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: mantenimiento 300 horas
Sistema:

Grupo:
Tecnico: 14130 ALFREDO RUILOBA

Teller:
Capataz: PEDRO VALENZUELA LOPEZ

Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

REVICIO DE AIRE ACONDICIONADO/ KL:66197

ASIGNADO: JUAN SALAZAR / 31/3/2016

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

- Mantenimiento 300 Hrs -

Trabajo Realizado:

- Cambio de filtros y aceite motor -
- Limpieza del equipo y radiador -
- Revisión nivel: diesel, aceite, coolant, correas, bateria.
- Insp General: O.K.

Observaciones:

- F. Aceite :
- F. Diesel:
- F. Aire :
- Aceite 15W-40 : 36 ls

HOROMETRO : 4,690 Hrs

INICIO (fecha/hora)		FINAL (fecha/hora)	

FIRMA: Pinto. Ruiloba

NOMBRE: Alfredo E. Ruiloba C

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR